


Indicación técnica para pernos de bloqueo de bola 03191-90 y casquillos receptores 03191-95

1. Aplicación:




Comprobar que el botón giratorio está en la posición „OFF“.

Colocar el perno de bloqueo de bola en la placa de sujeción premontada.

Girar el botón giratorio a la posición „ON“. Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.


2. Función:

El perno cónico presiona la bola contra la superficie cónica del casquillo receptor y sujeta las dos placas.




Repetibilidad:

Se puede obtener una repetibilidad superior con ayuda de pernos de alojamiento adicionales (no incluidos).




Tolerancias de producción:



Ejemplo de aplicación:

Cambio del dispositivo de mecanizado



Cambio del dispositivo de soldadura

